

2023年度中山市土壤污染状况调查报告评审情况

序号	项目名称	第一阶段调查报告	初步调查报告	详细调查报告
1	伊泰华庭地块土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
2	西部外环高速涉征收中府国用〔2013〕第0502673号、粤〔2022〕中山市不动产权第0068759号部分地块土壤污染调查报告（第一阶段）	√ (一次性通过)		
3	中山市沙溪镇第四工业区23亩地块土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
4	中山市沙溪镇第二工业区40亩地块土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
5	迪爱生合成树脂（中山）有限公司西侧地块土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
6	中山市高美能炊具电器制品有限公司之二地块土壤污染状况详细调查报告			√ (一次性通过)
7	中山110千伏高平4（依顿）变电站地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√ (一次性通过)		
8	中山市民众街道沙仔行政村西沙路16号地块土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
9	中山市小榄镇联丰乐丰南路138号之2地块项目建设土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
10	中山市阜沙镇全盛金属制品厂地块土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
11	中山市西区街道西苑新村14号地块土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
12	中山联新化学工业有限公司地块初步调查报告		√ (一次性通过)	
13	中山永发纸业有限公司（编号：HPXDA-01）地块土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
14	中山市芯深电子科技有限公司地块土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
15	中山黄圃至翠亨高速公路（中山东部外环高速公路一期工程）占用北部垃圾组团综合处理基地地块土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
16	民森（中山）纺织印染有限公司（北区）地块土壤污染状况初步调查报告		√ (第二次评审通过)	
17	中山市民众街道多宝社区地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√ (一次性通过)		
18	中山市东升镇东港大道尾地块土壤污染状况初步调查报告		√ (第二次评审通过)	
19	中山盛兴股份有限公司地块土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
20	神湾镇金凤路南侧城镇住宅用地（D2）土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√ (一次性通过)		
21	广东兴达鸿业电子有限公司地块二土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
22	中山市小榄镇联丰乐丰南路138号地块项目建设土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
23	中山市冠中投资有限公司（番中公路旁）地块土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
24	中山市聚和化学有限公司地块土壤污染状况初步调查报告		√ (第一次评审未通过)	

25	中山中炬森莱高技术有限公司旧址地块土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
26	中山市港联华凯电器制品有限公司南片区地块土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
27	原中山市东升镇新成电镀厂地块土壤污染状况调查报告		√ (一次性通过)	√ (一次性通过)
28	原中山市古镇健民玻璃厂地块土壤污染状况调查报告		√ (一次性通过)	√ (一次性通过)
29	原中山市小榄镇电镀厂地块土壤污染状况调查报告		√ (一次性通过)	√ (一次性通过)
30	翠亨新区东片区和敏路以南西二、西三、西四围建设用地地块土壤污染状况调查服务项目G-29地块初步调查报告		√ (一次性通过)	
31	中山市德邦树脂科技有限公司旧址地块土壤污染初步调查报告		√ (一次性通过)	
32	中山市石岐区员峰大口滘地块土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
33	中山市南区城南二路123-129号、131号地块土壤污染状况初步调查报告 (第一阶段)	√ (一次性通过)		
34	中山市华附教育产业投资有限公司粤 (2023) 中山市不动产权0390121号地块土壤污染状况调查报告 (第一阶段)	√ (一次性通过)		
35	中山协立科技工业有限公司旧址地块土壤污染状况初步调查报告		√ (一次性通过)	
36	翠亨新区东片区和敏路以南西二、西三、西四围建设用地地块土壤污染状况调查服务项目初步调查报告 (东侧地块)		√ (一次性通过)	
37	翠亨新区东片区和敏路以南西二、西三、西四围建设用地地块土壤污染状况调查服务项目初步调查报告 (东北侧地块)		√ (一次性通过)	
38	翠亨新区东片区和敏路以南西二、西三、西四围建设用地地块土壤污染状况调查服务项目初步调查报告 (西侧地块)		√ (一次性通过)	
39	翠亨新区东片区和敏路以南西二、西三、西四围建设用地地块土壤污染状况调查服务项目初步调查报告 (南部地块)		√ (一次性通过)	
40	蔡义亮、钟银芝广珠城轨项目拆迁安置住宅地块土壤污染状况调查报告 (第一阶段)	√ (一次性通过)		
41	李东海理工学校 (中山市南朗街道公办学校教学楼建设项目) 地块土壤污染状况调查报告 (第一阶段)	√ (一次性通过)		
42	中山市桂山中学D31SSI20230150、D31SSI20230151两宗地块土壤污染状况调查报告 (第一阶段)	√ (一次性通过)		
43	中山市濠头中学地块土壤污染状况调查报告 (第一阶段)	√ (一次性通过)		
44	中山火炬高技术开发区第六小学地块土壤污染状况调查报告 (第一阶段)	√ (一次性通过)		
45	中山市火炬科学技术学校 (火炬校区) 地块土壤污染状况调查报告 (第一阶段)	√ (一次性通过)		
46	中山市三角镇人民政府 (沙栏社区卫生服务站) 地块土壤污染状况调查报告 (第一阶段)	√ (一次性通过)		
47	中山市沙栏初级中学D04QQA20220692、D04QQA20220693、D04QQA20220694三宗地块土壤污染状况调查报告 (第一阶段)	√ (一次性通过)		
48	中山市实验中学东侧8.239亩地块土壤污染状况调查报告 (第一阶段)	√ (一次性通过)		
49	中山市中山纪念中学地块土壤污染状况调查报告 (第一阶段)	√ (一次性通过)		
50	岑伦标地块土壤污染状况调查报告 (第一阶段)	√ (一次性通过)		

51	岑忠成地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
52	曾顺庆地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
53	陈干滔地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
54	冯恩祥地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
55	龚玉娇地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
56	黄杰康地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
57	黄英芬地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
58	黄作辉地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
59	霍尚元地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
60	李少珍地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
61	梁志坤地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
62	张妹好、谭竞昌地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
63	陈永添小榄镇广珠城轨项目拆迁安置住宅地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
64	郭天福小榄镇广珠城轨工程项目征地拆迁安置住宅地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
65	华侨文化保育（活化）工程（一期）地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
66	梁雪冰、黄嘉韵、黄嘉源地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
67	十四村工6小区K9地块土壤污染初步调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
68	张勇小榄镇广珠城轨项目拆迁安置住宅地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
69	中山市东区博爱七路34号地块土壤污染初步调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
70	十四村龙光海悦华庭背后28.4亩地块土壤污染初步调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
71	十四村盛世年花背后66.9亩地块土壤污染初步调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
72	中山市西区街道后山社区中山一路西侧地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
73	中山市西区街道隆平社区居民住宅地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
74	中山市西区街道隆平社区垃圾回收站地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
75	中山市工业技术研究中心（宿舍楼）39.0975亩用地土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		
76	中山市南区街道红光二路85.9016亩地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）	√（一次性通过）		